

## Schulentwicklungsplanung Rheinfelden (Baden)

### Analyse Schiller/Gemeinschaftsschule

# Checkliste Bestand

Schule	GMS Schillerschule
Bauteil/Baujahr	1903
Umbauten/Sanierung Baujahr	
Datum	18.02.2020
Teilnehmer	Hr. Brugger, Hr. Fait, Hr. Schaffner
Verantwortlich	Fr. Koller

BAU	Fassade	Dach	Statik	Feuchtigkeit	Sanitäre Anlagen	Freianlagen	
					???		
GEBÄUDE-TECHNIK	Elektro	Wasser	Heizung	Lüftung	EDV	WLAN	ELA
ANFORDERUNG	Unfall	Barriere	Brandschutz	Sonnenschutz	Akustik	Schallschutz	Restnutzung



Unmittelbarer Handlungsbedarf  
 Absehbarer Handlungsbedarf oder in Teilbereichen  
 Kein Handlungsbedarf  
 Nicht ersichtlich, nicht vorhanden

## Schulentwicklungsplanung Rheinfelden (Baden)

### Notiz zur Schulbegehung Schiller Gemeinschaftsschule

Datum, Uhrzeit:	Dienstag, 18.02.2020, ab 8.00 Uhr
Ort:	GMS Schillerschule, Karl Fürstenberg Straße 37 79618 Rheinfelden (Baden)
Teilnehmer:	Fr. Koller (conceptk), Hr.Brugger, Hr. Schaffner (Schulleitung), Hr. Fait (Hausmeister)

#### Gebäudebestand

Das Hauptgebäude ist abgesehen der unten aufgeführten Mängel in einem guten und gepflegten Zustand. Flure und Gemeinschaftsbereich sind zum großen Teil renoviert.

1. Fassade
  - 1.1. Bauzeitlich, in einem guten Zustand.
  - 1.2. Fenster  
die meisten Fenster sind erneuert.
  - 1.3. Sonnenschutz / Blendschutz  
Muss wo noch nicht vorhanden ergänzt werden.
2. Dach
  - 2.1. Bauzeitliches Ziegeldach, ungedämmt
3. Feuchtigkeit
  - 3.1. Salpeterausblühungen und Schimmelbildung im UG (Lehrküche)
4. Elektroanlagen
  - 4.1. Installationen i.O.
  - 4.2. Beleuchtung muss sukzessive auf LED umgestellt werden.
5. Wasserinstallationen
  - 5.1. nicht generalüberholt, laufende Instandhaltung nötig, keine Entkalkungsanlage
6. Heizungsanlage

- 6.1. Wärmeerzeugung über Fernwärme, Heizkörper i.O.
- 7. EDV und WLAN
- 7.1. Schnelle Zuleitung wäre vorhanden, die Leistung kommt aber nicht an, WLAN ausbaubedürftig, Konzept wird im Rahmen des MEP von der Schule erstellt.
- 8. ELA
- 8.1. Es gibt eine elektrische Lautsprecheranlage. Keine GMA
- 9. Barrierefreiheit
- 9.1. Kein Aufzug vorhanden, wäre dringend nötig, da körperbehinderte Schüler
- 9.2. Keine Barrierefreiheit nach DIN 18040-1
- 10. Brandschutz
- 10.1. Siehe regelmäßige Brandschutzbegehungen
- 10.2. Fluchtwegsituation im DG unübersichtlich.
- 11. Akustik und Schallschutz
- 11.1. Die akustische Ausstattung der Klassenräume sollte überprüft werden.
- 11.2. Schallschutz ist i.O.
- 12. Sporthalle zu klein, nicht teilbar, hallig, renovierungsbedürftig

18 Klassen, 357 Schüler

Gemeinschaftsschule mit gebundenem Ganzttag, Betreuung durch Lehrer und SAK, Mensa und Angebote im Campus SAK

Allgemeine Anmerkungen:

- Alle Räume als Klassenräume genutzt, keine Differenzierungs- und Aufenthaltsräume, zu wenig Fachräume.
- + Ausstattung mit PC vorhanden, Akzeptanz elektronischer Medien im Unterricht muss ausgebaut werden, elektronisches Klassenbuch
- + Mensa, Betreuungs- und Aufenthaltsräume im Campus

Maßnahmen nötig:

- zusätzliche Fachräume
- zusätzliche Klassenräume
- Abschluss Erneuerung der Fenster

Maßnahmen wünschenswert:

- Eine stärkere Öffnung der Klassenräume zu allgemeinen Bereichen,

Barbara Koller  
für  
conceptk